COMPOSIÇÕES DE CUSTO

Data Base: SINAPI MAR/2021 (DESONERADO) - DER-ES (ANTIGO) IOPES-MAR/2021

BDI: 34,53%

01 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC, SEM REAPROVEITAMENTO								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra	Mão-de-Obra							
AJUDANTE	Н	10101	0,3	1	5,86	0	15,08	4,52
Sub-Total :								R\$ 4,52
TOTAL								R\$ 4,52

RESUMO :							
Discriminação	Taxa (%)	Valores					
Mão-de-Obra (A)	157,27	4,52					
Materias (B)		0,00					
Equipamentos (C)		0,000					
Produção da Equipe (D)		1,000					
Custo Horário Total [(A)+(C)]		4,52					
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		4,52					
Custo Direto Total [(B)+(E)]		4,52					
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	1,56					
Custo Unitário (adotado)		6,09					

02 - RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
SERVENTE	Н	010146	0,5	1	5,1	0	13,12	6,56
PEDREIRO	Н	010139	0,05	1	6,94	0	17,85	0,89
Sub-Total:								R\$ 7,45
TOTAL								R\$ 7,45

RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão-de-Obra (A)	157,27	7,45				
Materias (B)		0,00				
Equipamentos (C)		0,00				
Produção da Equipe (D)		1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		7,45				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		7,45				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		7,45				
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	2,57				
Custo Unitário (adotado)		10,03				

03 - RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, EXCL. CUMEEIRA								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra							-	
SERVENTE	Н	010146	0,3	1	5,1	0	13,12	3,94
TELHADISTA	Н	010150	0,3	1	6,94	0	17,85	5,36
Sub-Total :								R\$ 9,29
TOTAL						Ī		R\$ 9,29

RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão-de-Obra (A)	157,27	9,29				
Materias (B)		0,00				
Equipamentos (C)		0,00				
Produção da Equipe (D)		1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		9,29				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		9,29				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		9,29				
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	3,21				
Custo Unitário (adotado)		12.50				

04 -RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
AJUDANTE	Н	010101	1,3	1	5,86	0	15,08	19,60
CARPINTEIRO	Н	010111	1,3	1	6,94	0	17,85	23,21
Sub-Total :								R\$ 42,81
Materiais								
PREGO 12X12	KG	26563	0,12	1	12,4	0	12,4	1,49
Sub-Total :								R\$ 1,49
TOTAL				•				R\$ 44,30

RESUMO :							
Discriminação	Taxa (%)	Valores					
Mão-de-Obra (A)	157,27	42,81					
Materias (B)		1,49					
Equipamentos (C)		0,00					
Produção da Equipe (D)		1,00					
Custo Horário Total [(A)+(C)]		42,81					
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		42,81					
Custo Direto Total [(B)+(E)]		44,30					
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	15,30					
Custo Unitário (adotado)		59,59					

05 - PAINEL LED 30CM QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K - BIVOLT								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
AJUDANTE	Н	010101	1,7	1	5,86	0	15,08	25,64
ELETRICISTA	Н	010118	1,7	1	6,94	0	17,85	30,35
Sub-Total :								R\$ 55,98
Materiais	•						-	
PAINEL LED 30CM QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K - BIVOLT	UND	COTAÇÃO DE MERCADO	1	1	59,99	0	59,99	59,99
Sub-Total :								R\$ 59,99
TOTAL								R\$ 115,97

RESUMO :		
Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	55,98
Materias (B)		59,99
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		55,98
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		55,98
Custo Direto Total [(B)+(E)]		115,97
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	40,04
Custo Unitário (adotado)		156,02

AGOSTO DE 2021

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D